


EZ MANOMETER
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
160 kts
150 kts
140 kts
130 kts
120 kts
110 kts
100 kts
90 kts
80 kts
70 kts
60 kts
50 kts
40 kts
30 kts
20 kts
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
230 kts
220 kts
210 kts
200 kts
190 kts
180 kts
170 kts


FUNNEL
Leave room between staples to slide scale up and down
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
160 kts
150 kts
140 kts
130 kts
120 kts
110 kts
100 kts
90 kts
80 kts
70 kts
60 kts
50 kts
40 kts
30 kts
20 kts
ZERO LEVEL
FRAM G-2 GAS FILTER
AIR SOURCE
TO PITOT SYSTEM
WIRE STAPLES 12 PLACES
EZ MANOMETER